

Vitória, 07 de abril de 2025

Com o objetivo de prestar informações adicionais relacionadas ao incidente ocorrido durante o período de chuvas na unidade Sesc Glória, comunicamos que:

1. A marquise do prédio não foi danificada como reportado. O que ocorreu foi o desprendimento e a queda de parte do beiral do prédio.
2. Desde o início do incidente, estamos trabalhando junto às autoridades competentes, e medidas cabíveis foram tomadas para reforçar a segurança do local.
3. Na data de hoje, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES) realizou uma vistoria em nosso prédio e apresentou um ofício solicitando a apresentação de documentos que estão sendo providenciados para pronta entrega.
4. Os documentos legais referentes às estruturas físicas do local estão regularizados e em dia, conforme exigido pelas normas vigentes.
5. O Sesc-ES reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade.
6. Manteremos todos atualizados e estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Sesc Espírito Santo